

# 产品规格

## 图表记录仪 温度/湿度/露点传感器

工作环境温度范围	0 - +50°C
贮藏温度	-18°C - +50°C
主电源	型号14013: 110VAC, 50/60赫兹。 插入式适配器, 型号14014: 220 -240V交流, 50赫兹
可选的备用电源	8节AA碱性电池 (约48小时)
温度精度	+/-1°C
相对湿度范围	10-90%
相对湿度精度	+/-3%, 20% - 80% @ 25°C
露点范围	0°C - +50°C
传感器	温度/湿度与6英尺扩展电缆
图	6英寸圆形图
图旋转速度	31天, 7天, 24小时, 12小时, 6小时, 3小时或1.5小时
图轮作模式	用户选择 - 单圈或连续
图转速精度	+/- 1 %
显示	字母数字背光液晶显示屏, 16个字符, 2行
温度报警范围	-30°C - +50°C
报警延迟范围	用户可选择: 无延迟, 10分钟, 30分钟, 1小时。。。或2小时。
远程报警连接	通常48V的交流/直流, 0.1安培。 , 干触点
安装	垂直或水平;自由站立或壁挂式
尺寸	9.25英寸 x 7.25英寸 x 2.75英寸
重量	2.5 磅
功耗	3.5W



### 配件

14597	探头
14598	蓝笔
14599	红笔

### 型号 14013

110v

### 型号 14014

220v

- 易于阅读的液晶显示屏,显示温度和湿度
- 全功能报警
- 48小时电力故障备用电池

### 走图速度

温度范围	12小时	24小时	7天	31天
-20至+120°F	14600	14601	14602	14603
-20至+50°F	14604	14605	14606	14607
+40至+110°F	14608	14609	14610	14611
-30至+50°C	14612	14613	14614	14615
-30至+10°C	14616	14617	14618	14619
+5至+45°C	14620	14621	14622	14623

注: 1.5、3、6小时行程用12小时图

DeltaTRAK在ISO9001: 2008质量管理体系下生产产品

SS0022 14A1C

